


## Leik011

## Aðalskoðun leiksvæða

|                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leiðbeiningar           | Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444. |
| Úttektaraðili           | BSI á Íslandi ehf                                                                                                                                                                     |
| Heimilisfang            | Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.                                                                                                                                                  |
| Heimasíða               | <a href="http://www.bsiaislandi.is">www.bsiaislandi.is</a>                                                                                                                            |
| Netfang                 | <a href="mailto:info@bsiaislandi.is">info@bsiaislandi.is</a>                                                                                                                          |
| Hlutleysi skoðunaraðila | Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.                                                                                                                     |

## Upplýsingar um svæði

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nafn leikskóla - svæðis | Leikskóli á Kópaskeri                                                                |
| Yfirlitsmynd af svæði   |    |
| Veðurskilyrði           | Sól                                                                                  |
| Hnit / GPS              |  |
|                         | Lat: 66.3009559 Long: -16.4468517                                                    |
| Tengiliður              | Kjartan Páll Þórarinnsson                                                            |
| Sími                    | 4646100                                                                              |
| Dagsetning skoðunar:    | 30.08.2022                                                                           |

## Leik011

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Næsta Skoðun        | 2023               |
| Nr. Skoðunar:       | ASVerknr-2022-1856 |
| Rekstraraðili       | Norðurþing         |
| Tegund svæðis       | Leikskóli          |
| Nafn skoðunaraðila: | Einar Baldvinsson  |

## Skýringar frávika og skammstafana

| Skýringartafla | Nr. | Frávik        | Tilvísun í staðal                  | Nr. | Frávik                               | Tilvísun í staðal         |
|----------------|-----|---------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|
|                | 1   | Annað (hvað?) |                                    | 16  | Festihætta                           | EN 1176-1: 4.2.7          |
|                | 2   | Boltar        | EN 1176-1: 4.2.5                   | 17  | Skemmdir                             | EN 1176-1 til 6           |
|                | 3   | Breytingar    | EN 1176-1: 4.2                     | 18  | Skrúfur                              | EN 1176-1: 4.2.5          |
|                | 4   | Bönd          | EN 1176-1: 4.2.12                  | 19  | Sæti                                 | EN 1176-1 til 6           |
|                | 5   | Dekk          | EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9             | 20  | Tappar                               | EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4    |
|                | 6   | Fallhæð       | EN 1176-1: 4.2.8.1                 | 21  | Undirlag                             | EN 1177                   |
|                | 7   | Fallrými      | EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5             | 22  | Útstæður hlutur                      | EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6 |
|                | 8   | Festingar     | EN 1176-1: 4.2.5                   | 23  | Vantar                               |                           |
|                | 9   | Frísvæði      | EN 1176-1: 4.2.8.2.3               | 24  | Hreinlæti                            | EN 1176-7                 |
|                | 10  | Hentar ekki   | Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176 | 25  | Viðhald                              | EN 1176-7                 |
|                | 11  | Hlutur laus   | EN 1176-1: 4.2.14                  | 26  | Merkingar                            | EN 1176-1: 7              |
|                | 12  | Keðjur        | EN 1176-1: 4.2.13                  | 27  | Vantar upplýsingar frá rekstraraðila | EN 1176-1: 6              |
|                | 13  | Lega          | EN 1176-5 og 6                     | 28  | Ekki vitað                           | EN 1176-1: 7              |
|                | 14  | Mál           | EN 1176-1 til 6                    | 29  | Klemmihætta                          | EN 1176-1: 4.2.7          |
|                | 15  | Samskeyti     | EN 1176-1: 4.2.10                  | 30  | Aðgengi                              | EN 1176-1: 4.2.3          |
|                |     |               |                                    |     |                                      |                           |
|                | BG  | Barnagaman    |                                    | BS  | Barnasmiðjan                         |                           |
|                | Lap | Lappset       |                                    | Hag | Hags                                 |                           |
|                | Ko  | Kompan        |                                    | Ei  | Eibe                                 |                           |

| Vettvangur og aðkoma |                   |  | Aðstoðarbúnaður |                   |                      |
|----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| V1                   | Aðkoma/sjúkrabíll |  | A1              | Hindranir         |                      |
| V2                   | Göngustígur       |  | A2              | Girðingar         |                      |
| V3                   | Plöntur           |  | A3              | Hlið              |                      |
| V4                   | Rekstrarhandbók   |  | A4              | Skilti            | EN 1176-7:2008:8.2.4 |
| V5                   | Hreinlæti         |  | A5              | Ruslailát         |                      |
| V6                   | Niðurfall         |  | A6              | Lýsing/ljósastaur |                      |
| V7                   | Veggjakrot        |  | A7              | Grasflötur        |                      |
| V8                   | Annað             |  | A8              | Aðrir þættir      |                      |

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.


## Vettvangur og aðkoma svæðis

|                      |        |
|----------------------|--------|
| V1 Aðkoma/sjúkrabíll | Í lagi |
| V2 Göngustígur       | Í lagi |
| V3 Plöntur           | Í lagi |
| V4 Rekstrarhandbók   | Frávik |

## Leik011

|                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna</b> | Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar. |
| <b>V5 Hreinlæti</b>                                   | Í lagi                                                                                                                                                                                            |
| <b>V6 Niðurföll</b>                                   | Í lagi                                                                                                                                                                                            |
| <b>V7 Veggjakrot</b>                                  | Í lagi                                                                                                                                                                                            |
| <b>V8 Annað</b>                                       | Í lagi                                                                                                                                                                                            |

## Aðstoðarbúnaður

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1 Hindranir</b>                   | Í lagi                                                                                                                      |
| <b>A2 Girðingar</b>                   | Í lagi                                                                                                                      |
| <b>A3 Hlið</b>                        | Frávik                                                                                                                      |
| <b>Myndir af frávikum</b>             |  <p>14 bil á ekki að vera undir 12 mm</p> |
| <b>A4 Skilti</b>                      | Frávik                                                                                                                      |
| <b>Skilti um rekstraraðila vantar</b> | Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.            |
| <b>A5 Ruslaflát</b>                   | Frávik                                                                                                                      |
| <b>Ruslaflát vantar</b>               | Á leiksvæðum þarf að vera ruslaflát.                                                                                        |
| <b>A6 Lýsing/ljósastaurar</b>         | Frávik                                                                                                                      |
| <b>Athugasemd</b>                     | 23 vantar                                                                                                                   |
| <b>A7 Grasflötur</b>                  | Í lagi                                                                                                                      |
| <b>A8 Aðrir þættir</b>                | Í lagi                                                                                                                      |

## Nýtt tæki

## Leik011

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |             |
| Tegund tækis                 | 30 Mark                                                                                      |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                                  |
| Frávik                       | Já                                                                                           |
| Tegund frávika               | 11 Hlutur laus, 25 Viðhald                                                                   |
| Myndir af frávikum           | <br>25 net |
| Athugasemd                   | 11 mark er laust                                                                             |
| Áhættumat tækis              | Lág                                                                                          |

## Nýtt tæki (1)


|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 30 Mark                                                                             |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Já                                                                                  |



## Leik011

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tegund frávika     | 11 Hluttur laus, 25 Viðhald                                                                 |
| Myndir af frávikum | <br>25 net |
| Athugasemd         | 11 mark er laust                                                                            |
| Áhættumat tækis    | Lág                                                                                         |


## Nýtt tæki (2)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 25 Viðhald                                                                          |

## Leik011


|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>25 kassi á að vera læstur</p> |
| Áhættumat tækis    | Miðlungs                                                                                                           |

## Nýtt tæki (3)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 5 Bekkur                                                                            |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 11 Hluttur laus                                                                     |
| Athugasemd                   | 11 bekkur laus                                                                      |
| Áhættumat tækis              | Lág                                                                                 |

## Nýtt tæki (4)

## Leik011

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 7 Borð                                                                            |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                       |
| Frávik                       | Já                                                                                |
| Tegund frávika               | 11 Hlutur laus                                                                    |
| Athugasemd                   | 11 borð laust                                                                     |
| Áhættumat tækis              | Lág                                                                               |

## Nýtt tæki (5)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 28 Körfuróla                                                                        |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 21 Undirlag                                                                         |

## Leik011

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>21 undirlag ekki í lagi</p> |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                                                         |

## Nýtt tæki (6)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 34 Róla                                                                             |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 21 Undirlag                                                                         |



## Leik011


|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p data-bbox="533 913 770 949">21 undirlag ekki í lagi</p> |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                                                                                     |

## Nýtt tæki (7)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 32 Rá                                                                               |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 7 Fallrými, 21 Undirlag                                                             |



## Leik011

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>7 planki er innan fallrýmis</p> |
|                    |  <p>21 undirlag er ekki í lagi</p> |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                                                             |

## Nýtt tæki (8)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 5 Bekkur                                                                            |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Nei                                                                                 |

## Nýtt tæki (9)

## Leik011

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 37 Sandkassi                                                                      |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                       |
| Frávik                       | Nei                                                                               |

## Nýtt tæki (10)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 7 Borð                                                                              |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                         |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 11 Hluttur laus                                                                     |
| Athugasemd                   | 11 borð laust                                                                       |
| Áhættumat tækis              | Lág                                                                                 |

## Nýtt tæki (11)

## Leik011

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |                                                                         |
| Tegund tækis                 | 7 Borð                                                                                                                                                   |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Tæki ómerkt                                                                                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                                                                                       |
| Tegund frávika               | 11 Hlutur laus, 20 Tappar                                                                                                                                |
| Myndir af frávikum           |  <p>ágú. 30, 2022 12:55:54 e.h.</p> <p>20 boltar standa út úr róm</p> |
| Athugasemd                   | 11 borð er laust                                                                                                                                         |
| Áhættumat tækis              | Lág                                                                                                                                                      |


## Nýtt tæki (12)



## Leik011

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 21 Jafnvægisslá                                                                   |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                            |
| Frávik                       | Nei                                                                               |

## Nýtt tæki (13)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 25 Klifurgrind                                                                      |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 21 Undirlag                                                                         |



## Leik011

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>21 undirlag er ekki í lagi</p> |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                                                            |


## Nýtt tæki (14)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 48 Vegasalt                                                                         |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 29 Klemmihætta                                                                      |

## Leik011

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>29 klemmihætta við hnalla</p> |
| Áhættumat tækis    | Lág                                                                                                                |


## Nýtt tæki (15)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 3 Barnaróla                                                                         |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 21 Undirlag                                                                         |

## Leik011

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  <p>21 undirlag ekki í lagi</p> |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                                                         |

## Nýtt tæki (16)

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mynd af tæki                 |  |
| Tegund tækis                 | 34 Róla                                                                             |
| Framleiðandi/Dreifingaraðili | Krumma                                                                              |
| Frávik                       | Já                                                                                  |
| Tegund frávika               | 21 Undirlag                                                                         |


## Leik011

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Myndir af frávikum |  |
|                    | 21 undirlag ekki í lagi                                                           |
| Áhættumat tækis    | Talsverð                                                                          |

## Skilgreining áhættu

|                         |                       |                                                             |                                                            |                                                           |                                                                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Skilgreiningar á áhættu | <b>A</b> = Á ekki við | <b>L</b> =Lágmarks-<br>áhætta<br>Laga fyrir<br>næstu skoðun | <b>M</b> =Miðlungs-<br>áhætta<br>Lagfæra innan<br>6 mánaða | <b>T</b> =Talsverð<br>áhætta<br>Lagfæra innan<br>3 mánaða | <b>H</b> =Hámarks-<br>áhætta<br>Lagfæra eða<br>fjarlægja tæki<br>strax |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Undirskrift

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Undirskrift skoðunaraðila |  |
| Skýrslu lokið             | 30.08.2022                                                                           |