


Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Laufabrekka/Höfðavegur, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól
Hnit / GPS	
	Lat: 66.0484685 Long: -17.3481381
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinnsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1852
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Opið leiksvæði
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
	3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
	4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
	5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
	6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
	7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
	8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
	9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
	10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
	11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
	12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
	13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
	14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
	BG	Barnagaman		BS	Barnasmiðjan	
	Lap	Lappset		Hag	Hags	
	Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	EN 1176-7:2008:8.2.4
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik

Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
V5 Hreinlæti	Í lagi
V6 Niðurföll	Í lagi
V7 Veggjakrot	Í lagi
V8 Annað	Í lagi

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi
A2 Girðingar	Á ekki við
A3 Hlið	Á ekki við
A4 Skilti	Frávik
Skilti um rekstraraðila vantar	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
A5 Ruslaflát	Frávik
Ruslaflát vantar	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaflát.
A6 Lýsing/ljósastaurar	Frávik
Athugasemd	23 léleg
A7 Grasflötur	Í lagi
A8 Aðrir þættir	Í lagi

Nýtt tæki


Mynd af tæki	
Tegund tækis	30 Mark
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (1)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	30 Mark
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (2)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	5 Bekkur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (3)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	33 Rennibraut
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt

Leik011

Frávik	Nei
--------	-----


Nýtt tæki (4)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	11 Gormatæki
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (5)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	48 Vegasalt
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar, 29 Klemmihætta

Leik011

Myndir af frávikum	 20 vantar tappa
	 29 klemmihætta við hnalla
Áhættumat tækis	Lág
Nýtt tæki (6)	
Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 21 undirlag ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (7)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	32 Rá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	7 Fallrými

Leik011

Myndir af frávikum	 7 undirlag þarf að ná 150 cm út frá tæki, er 113
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (8)


Mynd af tæki	
Tegund tækis	21 Jafnvægisslá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	A= Á ekki við L=Lágmarks-áhætta Laga fyrir næstu skoðun M=Miðlungs-áhætta Lagfæra innan 6 mánaða T=Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða H=Hámarks-áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-------------------------	---

Undirskrift

Leik011

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022