


Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Grunnskóli Raufarhafnar
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól
Hnit / GPS	
	Lat: 66.4472913 Long: -15.9431391
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinnsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1848
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Grunnskóli
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
	3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
	4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
	5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
	6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
	7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
	8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
	9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
	10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
	11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
	12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
	13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
	14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
	BG	Barnagaman		BS	Barnasmiðjan	
	Lap	Lappset		Hag	Hags	
	Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	EN 1176-7:2008:8.2.4
V5	Hreinlæti		A5	Ruslaíát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.



Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik


Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
V5 Hreinlæti	Í lagi
V6 Niðurföll	Í lagi
V7 Veggjakrot	Í lagi
V8 Annað	Í lagi

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi
A2 Girðingar	Frávik
Myndir af frávikum	 20 boltar standa út úr róm
A3 Hlið	Frávik
Myndir af frávikum	 14 bil á ekki vera undir 12 mm


Leik011

	
	14
A4 Skilti	Frávik
Skilti um rekstraraðila vantar	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
A5 Ruslaflát	Frávik
Ruslaflát vantar	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaflát.
A6 Lýsing/ljósastaurar	Í lagi
A7 Grasflötur	Í lagi
A8 Aðrir þættir	Frávik
Myndir af frávikum	
	6 fallhæð yfir 60 cm þarf dempandi undirlag

Leik011




20 boltar standa út úr róm á húsi



11 lausar hjólagrindur


Nýtt tæki

Mynd af tæki



Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	2 Boltar, 20 Tappar, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 2 laus bolti
	 20 vantar tappa
	 21 undirlag er ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð


Nýtt tæki (1)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag
Myndir af frávikum	 21 undirlag ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (2)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	11 Gormatæki
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	25 Viðhald
Myndir af frávikum	 25 losaralegt
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (3)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	5 Bekkur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávíka	11 Hlutur laus
Athugasemd	11 bekkur laus
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (4)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	17 Hringekja
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávíka	21 Undirlag


Leik011

Myndir af frávikum	 21 undirlag er ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (5)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	37 Sandkassi
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	24 Hreinlæti

Leik011

Myndir af frávikum	 24 gróður
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (6)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	48 Vegasalt
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (7)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	23 Kastali
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	14 Mál, 16 Festihætta, 21 Undirlag
Myndir af frávikum	 14/16 bil á ekki að vera á milli 8,9 og 23 cm festihætta/hengingarhætta  21 undirlag er ekki í lagi

Leik011

Áhættumat tækis	Talsverð
-----------------	----------

Nýtt tæki (8)


Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Sure Shot
Frávik	Nei

Nýtt tæki (9)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Sure Shot
Frávik	Nei


Nýtt tæki (10)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	1 Aparóla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	14 Mál
Myndir af frávikum	 14 stoppari er of stutt frá enda
Áhættumat tækis	Miðlungs

Nýtt tæki (11)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	21 Jafnvægisslá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Nei

Nýtt tæki (12)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	25 Klifurgrind
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 ágú. 30, 2022 1:55:56 e.h. 21 undirlag er rkki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (13)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (14)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	48 Vegasalt
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar
Myndir af frávikum	 20 vantar tappa
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (15)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag
Myndir af frávikum	 21 undirlag er ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (16)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	40 Sparkvöllur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (17)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	51 Ærslabelgur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Blaabjerg
Frávik	Nei

Nýtt tæki (18)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	40 Sparkvöllur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	6 Fallhæð
Myndir af frávikum	 6 klæðning lárétt auðvelt að klifra
Áhættumat tækis	Miðlungs

Nýtt tæki (19)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	5 Bekkur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	11 Hluttur laus
Athugasemd	11 bekkur laus
Áhættumat tækis	Lág

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	A = Á ekki við L = Lágmarks-áhætta Laga fyrir næstu skoðun M = Miðlungs-áhætta Lagfæra innan 6 mánaða T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða H = Hámarks-áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-------------------------	---

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022