



Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Túngata, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól
Hnit / GPS	
	Lat: 66.0429947 Long: -17.3407305
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinnsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1853
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Opið leiksvæði
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávíka og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)			16	Festihætta
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5		17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2		18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12		19	Sæti	EN 1176-1 til 6
5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9		20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1		21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5		22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5		23	Vantar	
9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3		24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176		25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14		26	Merkingar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13		27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6		28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1 til 6		29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10		30	Aðgenqi	EN 1176-1: 4.2.3
BG	Barnagaman			BS	Barnasmiðjan	
Lap	Lappset			Hag	Hags	
Ko	Kompan			Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma		Aðstoðarbúnaður	
V1	Aðkoma/sjúkrabíll	A1	Hindranir
V2	Göngustígur	A2	Girðingar
V3	Plöntur	A3	Hlið
V4	Rekstrarhandbók	A4	Skilti
V5	Hreinlæti	A5	Ruslailát
V6	Niðurfall	A6	Lýsing/ljósastaur
V7	Veggjakrot	A7	Grasflötur
V8	Annað	A8	Aðrir þættir

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik


Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
V5 Hreinlæti	Í lagi
V6 Niðurföll	Í lagi
V7 Veggjakrot	Í lagi
V8 Annað	Í lagi

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi
A2 Girðingar	Á ekki við
A3 Hlið	Á ekki við
A4 Skilti	Frávik
Skilti um rekstraraðila vantar	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
A5 Ruslaílát	Frávik
Ruslaílát vantar	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaílát.
A6 Lýsing/ljósastaurar	Í lagi
A7 Grasflötur	Í lagi
A8 Aðrir þættir	Í lagi

Nýtt tæki


Mynd af tæki	
Tegund tækis	2 Annað
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Annar - sjá athugasemd
Athugasemd framleiðandi/dreifingaraðili	Ekkert tæki
Frávik	Nei

Leik011

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	A= Á ekki við	L=Lágmarks-áhætta Laga fyrir næstu skoðun	M=Miðlungs-áhætta Lagfæra innan 6 mánaða	T=Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H=Hámarks-áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-------------------------	----------------------	---	--	--	---

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022