


Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Hjarðarholtstún, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól
Hnit / GPS	
	Lat: 66.039407 Long: -17.3416209
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinnsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1854
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Opið leiksvæði
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
	3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
	4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
	5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
	6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
	7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
	8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
	9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
	10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
	11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
	12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
	13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
	14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgenqi	EN 1176-1: 4.2.3
	BG	Barnagaman		BS	Barnasmiðjan	
	Lap	Lappset		Hag	Hags	
	Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	EN 1176-7:2008:8.2.4
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik

Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
V5 Hreinlæti	Í lagi
V6 Niðurföll	Í lagi
V7 Veggjakrot	Í lagi
V8 Annað	Í lagi

Aðstoðarbúnaður


A1 Hindranir	Í lagi
A2 Girðingar	Á ekki við
A3 Hlið	Á ekki við
A4 Skilti	Frávik
Skilti um rekstraraðila vantar	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
A5 Ruslaílát	Frávik
Ruslaílát vantar	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaílát.
A6 Lýsing/ljósastaurar	Frávik
Athugasemd	23 vantar
A7 Grasflötur	Í lagi
A8 Aðrir þættir	Í lagi

Nýtt tæki


Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	7 Fallrými, 14 Mál, 20 Tappar, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum



7 dempanði undirlag þarf að ná yfir allt fallrými rólunnar




14 hæð undir setu þarf að ná 35 cm



20 vantar tappa

Leik011



21 gúmmímotta er eingöngu ætluð ofan á gras

Áhættumat tækis

Talsverð

Nýtt tæki (1)

Mynd af tæki



Tegund tækis

34 Róla

Framleiðandi/Dreifingaraðili

Krumma

Frávik

Já

Tegund frávika


7 Fallrými, 14 Mál, 20 Tappar, 21 Undirlag

Myndir af frávikum



7 dempandi undirlag þarf að ná yfir allt fallrými rólunnar

Leik011




14 hæð undir setu þarf að ná 35 cm



20 vantar tappa

Leik011




21 gúmmið er eingöngu ætlað ofan á gras

Áhættumat tækis

Talsverð

Nýtt tæki (2)

Mynd af tæki



Tegund tækis

1 Aparóla

Framleiðandi/Dreifingaraðili

Tæki ómerkt



Frávik

Já

Tegund frávika


12 Keðjur, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 12 vantar hlíf um keðju
	 21 gúmmimottan er eingöngu ætluð ofan á gras
Áhættumat tækis	 25 stoppar er of nálægt hægt að rekast á staurana Talsverð

Nýtt tæki (3)


Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	25 Klifurgrind
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Kompan
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag, 24 Hreinlæti
Myndir af frávikum	 21 undirlag er ekki í lagi
	 24 glerbrot

Leik011

Áhættumat tækis	Talsverð
-----------------	----------

Nýtt tæki (4)


Mynd af tæki	
Tegund tækis	27 Klifurveggur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag
Myndir af frávikum	 undirlag er ekki í lagi og nær ekki nógu langt út frá tæki
Áhættumat tækis	Talsverð

Skilgreining áhættu

Leik011

Skilgreiningar á áhættu	A = Á ekki við	L = Lágmarks- áhætta Laga fyrir næstu skoðun	M = Miðlungs- áhætta Lagfæra innan 6 mánaða	T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H = Hámarks- áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-------------------------	-----------------------	--	---	--	---

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022