


## Leik011

### Aðalskoðun leiksvæða

<b>Leiðbeiningar</b>	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
<b>Úttektaraðili</b>	BSI á Íslandi ehf
<b>Heimilisfang</b>	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
<b>Heimasíða</b>	<a href="http://www.bsiaislandi.is">www.bsiaislandi.is</a>
<b>Netfang</b>	<a href="mailto:info@bsiaislandi.is">info@bsiaislandi.is</a>
<b>Hlutleysi skoðunaraðila</b>	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

### Upplýsingar um svæði

<b>Nafn leikskóla - svæðis</b>	Stórhóll, Húsavík
<b>Yfirlitsmynd af svæði</b>	
<b>Veðurskilyrði</b>	Sól
<b>Hnit / GPS</b>	 Lat: 66.0389207 Long: -17.3378252
<b>Tengiliður</b>	Kjartan Páll Þórarinsson
<b>Sími</b>	4646100
<b>Dagsetning skoðunar:</b>	30.08.2022

## Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1849
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Opið leiksvæði
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

### Skýringar frávika og skammstafana

#### Skýringartafla

Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
<b>1</b>	Annað (hvað?)		<b>16</b>	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
<b>2</b>	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	<b>17</b>	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
<b>3</b>	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	<b>18</b>	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
<b>4</b>	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	<b>19</b>	Sæti	EN 1176-1 til 6
<b>5</b>	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	<b>20</b>	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
<b>6</b>	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	<b>21</b>	Undirlag	EN 1177
<b>7</b>	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	<b>22</b>	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
<b>8</b>	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	<b>23</b>	Vantar	
<b>9</b>	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	<b>24</b>	Hreinlæti	EN 1176-7
<b>10</b>	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskrófur 1176	<b>25</b>	Viðhald	EN 1176-7
<b>11</b>	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	<b>26</b>	Merkningar	EN 1176-1: 7
<b>12</b>	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	<b>27</b>	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
<b>13</b>	Lega	EN 1176-5 og 6	<b>28</b>	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
<b>14</b>	Mál	EN 1176-1 til 6	<b>29</b>	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
<b>15</b>	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	<b>30</b>	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
<b>BG</b>	Barnagaman		<b>BS</b>	Barnasmíðjan	
<b>Lap</b>	Lappset		<b>Hag</b>	Hags	
<b>Ko</b>	Kompan		<b>Ei</b>	Eibe	

Vettvangur og aðkoma		Aðstoðarbúnaður	
<b>V1</b>	Aðkoma/sjúkrabíll	<b>A1</b>	Hindranir
<b>V2</b>	Göngustígur	<b>A2</b>	Girðingar
<b>V3</b>	Plöntur	<b>A3</b>	Hlið
<b>V4</b>	Rekstrarhandbók	<b>A4</b>	Skilti
<b>V5</b>	Hreinlæti	<b>A5</b>	Ruslaflát
<b>V6</b>	Niðurfall	<b>A6</b>	Lýsing/ljósastaur
<b>V7</b>	Veggjakrot	<b>A7</b>	Grasflötur
<b>V8</b>	Annað	<b>A8</b>	Aðrir þættir

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

### Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik

## Leik011

<b>Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna</b>	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
<b>V5 Hreinlæti</b>	Í lagi
<b>V6 Niðurföll</b>	Í lagi
<b>V7 Veggjakrot</b>	Í lagi
<b>V8 Annað</b>	Í lagi

### Aðstoðarbúnaður

<b>A1 Hindranir</b>	Í lagi
<b>A2 Girðingar</b>	Frávik
<b>Myndir af frávikum</b>	 <p>25 viðhald</p>
	 <p>20 boltar standa út úr róm</p>
<b>A3 Hlið</b>	Á ekki við
<b>A4 Skilti</b>	Frávik

## Leik011

<b>Skilti um rekstraraðila vantar</b>	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
<b>A5 Ruslaflát</b>	Frávik
<b>Ruslaflát vantar</b>	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaflát.
<b>A6 Lýsing/ljósastaurar</b>	Í lagi
<b>A7 Grasflötur</b>	Í lagi
<b>A8 Aðrir þættir</b>	Í lagi

## Nýtt tæki

<b>Mynd af tæki</b>	
<b>Tegund tækis</b>	22 Karfa
<b>Framleiðandi/Dreifingaraðili</b>	Tæki ómerkt
<b>Frávik</b>	Já
<b>Tegund frávika</b>	25 Viðhald
<b>Myndir af frávikum</b>	<p>ágú. 30, 2022 9:45:42 f.h.</p>  25 net

## Leik011

Áhættumat tækis	Lág
<b>Nýtt tæki (1)</b>	
Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	25 Viðhald
Myndir af frávikum	 ágú. 30, 2022 9:46:29 f.h.
	25 net
Áhættumat tækis	Lág

## Nýtt tæki (2)

## Leik011

<b>Mynd af tæki</b>	
<b>Tegund tækis</b>	48 Vegasalt
<b>Framleiðandi/Dreifingaraðili</b>	Krumma
<b>Frávik</b>	Já
<b>Tegund frávika</b>	29 Klemmihætta
<b>Myndir af frávikum</b>	
	29 klemmihætta við hnalla
<b>Áhættumat tækis</b>	Lág

### Nýtt tæki (3)

<b>Mynd af tæki</b>	
<b>Tegund tækis</b>	34 Róla
<b>Framleiðandi/Dreifingaraðili</b>	Krumma
<b>Frávik</b>	Já
<b>Tegund frávika</b>	21 Undirlag, 20 Tappar

## Leik011

Myndir af frávikum	 ágú. 30, 2022 9:48:50 f.h.
20 vantar tappa	 ágú. 30, 2022 9:48:50 f.h.
21 undirlag ekki í lagi	
Áhættumat tækis	Talsverð

## Nýtt tæki (4)


## Leik011

<b>Mynd af tæki</b>	
<b>Tegund tækis</b>	11 Gormatæki
<b>Framleiðandi/Dreifingaraðili</b>	Tæki ómerkt
<b>Frávik</b>	Nei

### Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	<b>A= Á ekki við</b>	<b>L=Lágmarks-áhættu</b> Laga fyrir næstu skoðun	<b>M=Miðlungs-áhættu</b> Lagfæra innan 6 mánaða	<b>T=Talsverð áhættu</b> Lagfæra innan 3 mánaða	<b>H=Hámarks-áhættu</b> Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-------------------------	----------------------	---	--	--	---

### Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022