


Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Uppsalavegur/Hjarðarholt, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól, Snjór
Hnit / GPS	 Lat: 66.0401759 Long: -17.336436
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1846
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Opið leiksvæði
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla

Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskrófur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkningar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
BG	Barnagaman		BS	Barnasmíðjan	
Lap	Lappset		Hag	Hags	
Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma		Aðstoðarbúnaður	
V1	Aðkoma/sjúkrabíll	A1	Hindranir
V2	Göngustígur	A2	Girðingar
V3	Plöntur	A3	Hlið
V4	Rekstrarhandbók	A4	Skilti
V5	Hreinlæti	A5	Ruslaflát
V6	Niðurfall	A6	Lýsing/ljósastaur
V7	Veggjakrot	A7	Grasflötur
V8	Annað	A8	Aðrir þættir

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Í lagi
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik

Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
V5 Hreinlæti	Í lagi
V6 Niðurföll	Í lagi
V7 Veggjakrot	Í lagi
V8 Annað	Í lagi

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi
A2 Girðingar	Á ekki við
A3 Hlið	Á ekki við
A4 Skilti	Frávik
Skilti um rekstraraðila vantar	Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.
A5 Ruslaflát	Frávik
Ruslaflát vantar	Á leiksvæðum þarf að vera ruslaflát.
A6 Lýsing/ljósastaurar	Frávik
Athugasemd	23 vantar
A7 Grasflötur	Í lagi
A8 Aðrir þættir	Í lagi

Nýtt tæki

Mynd af tæki	
Tegund tækis	28 Körfuróla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (1)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	48 Vegasalt
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar, 25 Viðhald, 29 Klemmihætta
Myndir af frávikum	 ágú. 30, 2022 9:17:57 f.h. +10 Mán.
	20 vantar tappa

Leik011

	 25 viðhald
	 29 klemmihætta við hnalla
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (2)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	3 Barnaróla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma

Leik011

Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag
Myndir af frávikum	 21 undirlag ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (3)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	31 Rampur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Nei

Nýtt tæki (4)

Leik011


Mynd af tæki	
Tegund tækis	2 Annað
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar
Myndir af frávikum	 20 vantar tappa
Athugasemd	Leifar af rennibraut
Áhættumat tækis	Lág

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	A= Á ekki við	L=Lágmarks-áhætta Laga fyrir næstu skoðun	M=Miðlungs-áhætta Lagfæra innan 6 mánaða	T=Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H=Hámarks-áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax

Leik011

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	30.08.2022